



Avarie sur un ouvrage
CANAL DE LA MARNE AU RHIN OUEST
RUPTURE DE COLLIER DE PORTE AMONT ECLUSE 46 DE MUSSEY

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2010/04285

Une interruption de navigation

- **à partir du mardi 28 septembre 2010 à 12:00 [tous les usagers]**
- Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest, écluse n°46 de Mussey

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
UTI Canal de la Marne au Rhin Ouest, 1 rue de l'Ormicée, 55012, BAR LE DUC.
Tél : 03 29 79 12 33. Fax : 03 29 45 65 14.

Commentaire :

En raison d'une rupture du collier de porte amont écluse 46 de MUSSEY(55).
Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que la navigation est interrompue au niveau de l'ouvrage
Dès que la réparation sera réalisée la navigation sera rétabli et un nouvel avis sera publié

Pour Ordre - Contrôleur principal

Signé

Régis LAGABE

Date limite d'affichage :
Prochain Avis