



Incidents sur ouvrages

Canal de la Marne au Rhin - Branche Est

Ecluse 47

AVIS A LA BATELLERIE

N° FR/2010/03685

AVIS MODIFIANT L'AVIS FR/2010/03640

Pris en application :

Article 23 des Règlements Particuliers de Police de la Navigation sur le Canal de la Marne au Rhin, du Canal des Houillères de la Sarre, et de la Sarre Canalisée du 20 décembre 1974

Un retour aux conditions normales de navigation

- **le vendredi 20 août 2010 à 17:00 [tous les usagers (dans les deux sens)]**
- Canal de la Marne au Rhin, branche Est au PK 300.572 (écluse 47) - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision Strasbourg Canaux, 46 quai Jacoutot, 67000, STRASBOURG.
Tél : 03 88 45 50 20. Fax : 03 88 61 05 88.

Commentaire :

L'écluse 47 du canal de la Marne au Rhin -Branche Est - est à nouveau opérationnelle depuis ce vendredi 20 août 2010 à 17h00. Les consignes exceptionnelles d'éclusage sont levées.

Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités à respecter la signalisation mise en place et à se conformer aux recommandations qui leur seront données par les agents du Service Navigation ou de la Brigade Fluviale.

Pour Ordre - Adjoint(e)

Signé

Hervé HENRI

Date limite d'affichage :
samedi 21 août 2010